

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Código	FO-SB-12/v0
ES QUEMA HOJA DE RES UMEN	Página	1/234

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES): 1	NOMBRES Y APELLIDOS CO	OMPLETOS	
NOMBRE(S):	JHORMAN ANDRES A	PELLIDOS: <u>AGUILAR RAMIREZ</u>	
NOMBRE(S):	DORYS JANETH A	PELLIDOS: RESTREPO POLANCO	
FACULTAD:	INGENIERÍA		
PLAN DE EST	TUDIOS: <u>INGENIERÍA CIVIL</u>		
DIRECTOR:			
NOMBRE(S):	JAVIER ANDRES A	PELLIDOS: ZAMBRANO GALVIS	
NOMBRE(S):	Al	PELLIDOS:	
SOLUCIONES		DIO DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLES EN LAS PRINCIPALES INTERCEPCIONES DE	
RESUMEN	información para determinar el flujo vehicular y la direcci accidentes de peatones en las tránsito peatonal determinando por las glorietas. Se inspecci INVIAS a lo largo de las di	de tipo cuantitativo, con la cual se recaudó los puntos críticos en las glorietas, cuantificando ón de su transito. Igualmente, se investigaron los si diferentes glorietas, por medio de un estudio de la cantidad de peatones que requieren cruzar onó la señalización de transito actuales según el ferentes glorietas. Por ultimo, se determinaron las prietas con el fin de darle un adecuado manejo	
CARACTERIS	TICAS:	soluciones, manejo peatonal, intercepciones.	
PAGINAS: 234	PÁGINAS: 234 PLANOS: ILUSTRACIONES: CD ROOM:		

	E laboró		Revisó		Aprobó
Equi	ipo Operativo del Proceso		Comité de Calidad		Comité de Calidad
Fe cha	24/10/2014	Fecha	05/12/2014	Fe cha	05/12/2014

ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES DEL MANEJO PEATONAL EN LAS PRINCIPALES INTERCEPCIONES DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

JHORMAN ANDRES AGUILAR RAMIREZ DORYS JANETH RESTREPO POLANCO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE INGENIERÍA PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2016

ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES DEL MANEJO PEATONAL EN LAS PRINCIPALES INTERCEPCIONES DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

JHORMAN ANDRES AGUILAR RAMIREZ DORYS JANETH RESTREPO POLANCO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil

Director

JAVIER ANDRES ZAMBRANO GALVIS

Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERÍA

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2016



www.ufps.edu.co

ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO

FECHA:

17 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR:

AULA 4 - TERCER PISO EDIFICIO CREAD - UFPS

PLAN DE ESTUDIOS:

INGENIERIA CIVIL

TITULO DE LA TESIS:

"ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA Y POSIBLES SOLUCIONES DEL MANEJO PEATONAL EN LAS PRINCIPALES INTERCEPCIONES DE

LA CIUDAD DE CUCUTA".

JURADOS:

ING. JHAN PIERO ROJAS SUAREZ

ING. FRANCISCO JAVIER SUAREZ URBINA

DIRECTOR:

INGENIERO JAVIER ANDRES ZAMBRANO GALVIS.

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:

CODIGO

CALIFICACION

JHORMAN ANDRES AGUILAR RAMIREZ

NUMERO

LETRA CUATRO, UNO

DORYS JANETH RESTREPO POLANCO

11107691111539

4.1

CUATRO, UNO

APROBADA

FIRMA DE LOS JURADOS

ING.

FRANCISCO JAVIER SUAREZ URBINA

Vo. Bo.

JAVIER ANDRES ZAMBRANO GALVIS

Coordinador Comité Curricular

Betty A

Contenido

	pág
Introducción	26
1. Descripción del Problema	27
1.1 Planteamiento del Problema	27
1.2 Formulación del Problema	27
1.3 Justificación	27
1.4 Objetivos	28
1.5 Alcances y Limitaciones	28
2. Referentes Teóricos	30
2.1 Antecedentes	30
2.2 Marco Teórico	31
2.2.1 Volumen de transito	31
2.2.2 Volúmenes de transito absolutos o totales	31
2.2.3 Volúmenes de transito promedio diarios	32
2.2.4 Volúmenes de tránsitos horarios	32
2.2.5 Medidas del flujo peatonal	33
2.2.6 Indicadores de Accidentalidad	35
2.3 Marco Legal	36
3. Metodología	
3.1 Tipo de Investigación	38
3.2 Población	38
3.3 Muestra	38

	3.4 Proceso Metodológico	38
1.	. Desarrollo del Estudio	39
	4.1 Localización del Estudio	39
	4.2 Metodología Para el Alcance de Cada Uno de los Objetivos	39
	4.2.1 Recopilación de información	39
	4.2.2 Encuesta aplicada en la glorieta de San Mateo	41
	4.2.3 Encuesta aplicada en la glorieta Arnulfo Briceño	49
	4.2.4 Encuesta aplicada en la glorieta aeropuerto	58
5.	. Estudio de Tránsito	67
	5.1 Aforos Para Determinar el Volumen de Tránsito en las Principales Glorietas de	
	Cúcuta	67
	5.1.1 Aforo aplicado en la glorieta de San Mateo	69
	5.2 Variación del Volumen del Tránsito en la Semana de Aforos Vehiculares	71
	5.2.1 Desarrollo de aforo realizado el día lunes 06 de junio 2016 en la glorieta de	
	San Mateo	71
	5.2.2 Desarrollo de aforo realizado el día martes 07 de junio 2016 en la glorieta de	
	San Mateo	74
	5.2.3 Desarrollo de aforo realizado el día miércoles 08 de junio 2016 en la glorieta	
	de San Mateo	76
	5.2.4 Desarrollo de aforo realizado el DIA jueves 09 de junio 2016 en la glorieta de	
	San Mateo	79
	5.2.5 Desarrollo de aforo realizado el día viernes 10 de junio 2016 en la glorieta de	
	San Mateo	81

5.3 Aforo Aplicado en la Glorieta Arnulfo Briceño (Guaduas)	84
5.3.1 Desarrollo de aforo realizado el día lunes 13 de junio 2016 en la glorieta	
Arnulfo Briceño	86
5.3.2 Desarrollo de aforo realizado el día martes 14 de junio 2016 en la glorieta	
Arnulfo Briceño	89
5.3.3 Desarrollo de aforo realizado el día miércoles 15 junio 2016 en la glorieta	
Arnulfo Briceño	91
5.3.4 Desarrollo de aforo realizado el día jueves 16 junio 2016 en la glorieta Arnulfo	
Briceño	94
5.3.5 Desarrollo de aforo realizado el día viernes 17 junio 2016 en la glorieta	
Arnulfo Briceño	96
5.4 Aforo Aplicado en la Glorieta del Aeropuerto	99
5.4.1 Desarrollo de aforo realizado el día lunes 20 junio 2016 en la glorieta	
aeropuerto	101
5.4.2 Desarrollo de aforo realizado el día martes 21 junio 2016 en la glorieta	
aeropuerto	103
5.4.3 Desarrollo de aforo realizado el día miércoles 22 junio 2016 en la glorieta	
aeropuerto	106
5.4.4 Desarrollo de aforo realizado el día jueves 23 junio 2016 en la glorieta	
aeropuerto	109
5.4.5 Desarrollo de aforo realizado el día viernes 24 junio 2016 en la glorieta	
aeropuerto	111
5.5 Volúmenes de Tránsito y Dirección para la Glorieta San Mateo	114

	5.5.1 Dirección tránsito en la glorieta San Mateo	115
	5.6 Volúmenes de Tránsito y Dirección para la Glorieta Arnulfo Briceño	117
	5.6.1 Dirección tránsito en la glorieta Arnulfo Briceño	118
	5.7 Volúmenes de Tránsito de la Glorieta Aeropuerto	119
	5.7.1 Dirección tránsito en la glorieta aeropuerto	121
6.	Registro de Accidentes Ocurridos Según la MECUC Entre los Años 2014 y 2015	123
	6.1 Recopilación de Información	123
7.	Estudio de Transito Peatonal Glorieta San Mateo	141
	7.1 Desarrollo de Aforo del Día de Mayor Flujo Peatonal para este Caso el Día Lunes	
	06 de Junio 2016	145
	7.2 Volumen Peatonal Glorieta de San Mateo	147
	7.3 Estudio de Transito Peatonal Arnulfo Briceño	149
	7.3.1 Desarrollo de aforo del día de mayor flujo peatonal para este caso el día	
	miércoles 15 de junio 2016	154
	7.4 Volumen Peatonal Glorieta Arnulfo Briceño	156
	7.4.1 Estudio de transito peatonal glorieta aeropuerto	158
	7.4.2 Desarrollo de aforo del día de mayor flujo peatonal para este caso el día	
	viernes 24 de junio 2016	163
	7.5 Volumen Peatonal Glorieta del Aeropuerto	165
8.	Inspección de las Señalizaciones Informativas en las Diferentes Glorietas de la Ciudad	168
	8.1 Inspección en la Glorieta de San Mateo el Día 04/07/2016	168
	8.1.1 Conclusión de la inspección	178
	8.2 Inspección de la Glorieta Arnulfo Briceño el Día 05/07/2016	179

8.2.1 Conclusión de la inspección	199
8.3 Inspección en la Glorieta del Aeropuerto el Día 06/07/2016	199
8.4 Señales Elevadas	205
8.4.1 Conclusión de la inspección	221
9. Posibles Soluciones en las Glorietas con el Fin de Darle un Adecuado Manejo Peatonal	223
10. Conclusiones	225
11. Recomendaciones	227
Referencias Bibliográficas	228
Anexos	230